



**COMUNE DI TRESANA - Piano di Recupero di Tavella**  
**Quadro conoscitivo. Stato di conservazione degli edifici**

- |  |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| Edifici con elementi degradanti (cavi, tubazioni, infissi, pluviali etc. in materiale incongruo) |  | Buono    |  |
| Edifici con elementi degradanti e volumi di superfetazione                                       |  | Discreto |  |
|  |  | Mediocre |  |
|  |  | Cattivo  |  |
|  |  | Rudere   |  |

Scala 1:1000

Tav.7